

箇所番号 1

野通 中野通 (二) 清川口駅 中野通 (一) 支援学校 中央

・ 北斗市中野通2丁目18-1
北斗市保健センター付近
歩道がなく、車との接触に注意が必要。冬場は雪山があり、歩行が困難。

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

箇所番号 2・3

久根別 (二) 東久根別駅 久根別小学校

箇所番号2
・ 久根別小学校前の歩道橋
国道228号線
損傷が激しく、危険である。

箇所番号3
・ 久根別小学校前のガードレール
国道228号線
損傷して危険である。

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

箇所番号 4

浜分中学校 追分 (一) 浜分小学校

・ 国道227号線追分5丁目交差点
交通が多く、(工場が多いため)大型車の出入りも多い。
国道の横断歩道の〈青〉の時間が短い。

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

箇所番号 5・6

渡島当別駅

箇所番号 6
・ 渡島当別駅から大当別道路踏切までの国道沿いの歩道
渡島当別駅付近の踏切付近の国道にある歩道が冬期間除雪されておらず、登下校時に危険である。

箇所番号 5
・ 三ツ石一丁目付近（石倉野道路踏切）国道228号線
速度を出し踏切手前で一時停止を怠る車両が多く、登下校時に危険である。

石別中学校

三ツ石(一)
三ツ石崎

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

箇所番号 7

・ 北斗市本町5丁目1と3の間
セブンイレブン本町店 裏
カーブとなっており車・生徒お互いにとって確認しにくい。またセブンイレブン横から出る道路が車の抜け道となっており一次停止が不十分で生徒と接触する可能性がある。

本町(五)・22

大野中学校

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。