





**箇所番号 4**

・旧久根別1丁目と2丁目の境目の十字路交差点  
横断歩道が1箇所しかない為、横断する際に危険

久根別(二) 久根別(一) 東久根別駅

久根別小学校

△4.5 3.7

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

**箇所番号 5**

・国道227号線追分橋交差点  
児童の登下校時、大型車を含めた車両の交通量が多く、右左折する際もスピードを緩めずに走行してくることがあり危険。

浜分中学校 浜分小学校

追分(一)

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

**箇所番号 6**

・北斗市久根別2丁目10-10  
渡島信金前道路  
一部歩道がない区間があり、通行の際に危険  
また、久根別駅川から自転車走行してくると、逆走になり危険

久根別駅 久根別(二) 久根別(一) 東久根別駅

久根別小学校

△4.5

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。



箇所番号 7

・ 北斗市久根別3丁目4付近  
住宅地の中で歩道がないため、自転車が並列しやすい環境となっている。子どもたちや地域住民にも危険である。

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

箇所番号 8

・ 北斗市常盤1丁目11付近  
住宅地の中で少し狭い交差点が多いため、危険  
過去に常盤1丁目付近で車と自転車の接触事故あり

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。